


Il faut régler le déphasage de façon à obtenir 45° de déphasage (droite à 45° sur l'oscillo en mode x-y) et Régler l'amplitude de façon à obtenir des signaux d'amplitude égale. Affiner les réglages à l'aide d'un analyseur de spectre.



Traitement signal HF